

DiagnoSpit

Main courante des mises à jour 2014 au 19/07/2014

Origine		Modifications faites			
Date	Modif à faire	Mise à jour	sur	Page	le
25/01/13	Wilbras / Retour automatique clignotant	Ajout / > Vérifiez le retour du clignotant en position neutre (plus de bruit dans la centrale, témoin éteint)	Essais 24		
25/03/14	Alain63/fusible phares	Ajout /Le fusible (du bas?) protège que les appels de phare. Les phares ne sont pas protégés	Fiche 622		
21/04/14	MM/feux de recul Mk370 et MkIV	Précision / les feux de recul blancs sur des Mk3 70 sont des modifications	Bonus Electricité	52	21/04/14
01/05/01	Miss-v / Spoiler MkIV	Précision / Le spoiler devient standard en 1974	Fiche 222	24	01/05/14
01/05/14	Miss-v / Témoin Warning MkIV	Ajout / Témoin de clignotant et Warning	Bonus Habitacle	53	
02/05/14	Miss-v / Clignos avant	Ajout / en une et deux parties	Bonus Electricité	52	
06/05/14	MM / Spoiler	Modif / apparition sur MkIV, pas sur 1500	Fiche 114	51	06/05/14
19/07/14	Christian 21/ Ceintures	Précision / Obligation d'installation = 01/09/67 Obligation de » port = 01/07/1973	Fiche 723	56	19/07/14