



Détail du gicleur avec le presse étoupe, une des causes des fuites d'essence. Certain revendeur fournis ce genre de pièce mais non conforme à l'original. Donc méfiance.